

DP-101

101 セグメントバーグラフメータ

取扱説明書



●安全上の注意●

ご使用（運転、保守、点検等）の前に必ずお読み下さい。
お読みになった後は必ず保管して下さい。

D P - 1 0 1 のご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読み頂くと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをして頂くようお願い致します。

本書では、安全注意事項のランクを『注意』、『危険』として区分しております。



危険

取扱いを誤った場合、危険な状況が発生し、作業者が死亡
または重症を受ける可能性が想定される



注意

取扱いを誤った場合、危険な状況が発生し、作業者が中程度
の傷害を受ける可能性が想定される。 または物的損害の発生
が想定される

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。 いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守って下さい。 また、本書は実際にご使用になる方のお手元に必ず届くようにお取り計らい下さい。



危険

【設計上の注意事項】

□表示器が故障して誤った出力となった場合に、システム全体が安全側に働くように設計を行うか、安全回路を設けて下さい。

□入力信号が異常であったり、ノイズが混入して誤動作した場合、システム全体が安全側に働くように設計を行うか、安全回路を設けて下さい。



危険

【使用上の注意】

□定格仕様を超えて使用しますと、誤動作、故障の原因となります。

□取り付け、配線作業は必ず電源を遮断してから行って下さい。 通電状態での配線作業は故障の原因となります。 また、交流電源の場合は感電の危険があります。 プログラムを変更する場合もシステムが停止していることを確認した後に実施して下さい。



注意

【使用上の注意】

□端子の緩みが無いが、電源投入前に必ずご確認下さい。

□本機は防滴構造になっておりません。 水、油等が飛散する場所では使用しないで下さい。

□防爆機器ではありません。 爆発性のガスがある場所では使用しないで下さい。

□分解、改造は絶対に行わないで下さい。 火災、故障の原因となります。

目 次

1. 特 長	----- 1
2. 仕 様	----- 1
3. 型 式	----- 2
4. 前面パネル解説	----- 2
5. 記号の解説	----- 5
6. プログラムツリー	----- 6
7. セットポイントとリレー動作の設定	----- 7
8. バーグラフ色の設定	----- 9
9. バーグラフのスケーリング	----- 11
10. 小数点と輝度の設定	----- 11
11. バーグラフの設定	----- 12
12. 2点デジタル校正モード	----- 14
13. アナログ出力レンジ設定	----- 15
14. アナログ出力デジタルキャリブレーション	----- 15
15. 端子台のピン配列	----- 16
16. パネルへの取付	----- 17
17. 外 形 図	----- 18

DP-101 は 4—20mA 入力のバーグラフメータです。 数字表示とバーグラフが独立してスケーリングできる為、視覚的に判断できるバーグラフ表示と実量レベルの数値表示が可能です。 リレー接点は 4 点が標準で装備されており、磁歪式変位センサと組合わせて精度の高いレベル制御ができます。

1. 特 長

□ハードウェア機能

- 101セグメント 高輝度バーグラフ（3色表示）
- 赤色4桁デジタル表示 —1999～9999（12,000 カウント）
- 前面パネルのLEDはリレー出力状態を表示
- リレー出力 5A a接点 × 2点、10A c接点 × 2点

□ソフトウェア機能

- 自動インテリジェント平均機能
- デジタル表示とバーグラフを独立にスケーリング可
- センターゼロ機能（バーグラフ）
- 4点セットポイント機能
- セットポイント1, 2にメーク／ブレイク遅延設定機能
- リレー動作モードの選択機能
- ブランクデジタル表示
- 4段階の輝度調整

2. 仕 様

A/D コンバート	——	14 ビット積分型
精 度	——	± (0.05% of reading + 2 カウント)
温度係数	——	100 ppm/°C typ.
変換レート	——	10 回 / 秒
デジタル表示	——	4 桁 8mm 高 赤色 LED
バーグラフ表示	——	101 セグメント 100mm 長 (3 色)
目 盛	——	0 ～ 100 %
小 数 点	——	前面キーで選択
リレー出力	——	5A a接点 × 2点 10A c接点 × 2点
電 源	——	18 ～ 36 Vdc (4.2W) 標準 85 ～ 265Vac
使用温度範囲	——	0 ～ 60°C
保存温度	——	-20 ～ 70°C
相対湿度	——	20 ～ 95% (結露なきこと)
耐 圧	——	電源端子—全回路端子一括 2300Vrms 1 分間
絶 縁	——	電源端子—全回路端子一括 500Vdc 100MΩ 以上
外 形	——	3/32 DIN (36 W × 144 H × 151 D)
質 量	——	約 0.4 kg

3. 型 式


DP-101-□-□
① ②

- ① 電源 D : DC24V ② アナログ出力 _ : なし (標準)
 A : AC100V A : 出力付

4. 前面パネルの解説

プログラムは前面パネルの3つの押しボタンを使用して行います。
アクリルパネルの外し方は4ページを参照下さい。

プログラムボタンとUPボタン同時に押すと校正モードに、DOWNボタンと同時に押すと設定モードに入りますが、プログラム中に15秒間、何もキー操作がなければ設定モードを終了し、計測モードに戻ります。その際、プログラムボタンを押す前に実施された変更は消えます。



1) UP ボタン :

計測モードで押すと設定 1 (SP1) が確認できます。設定モードではパラメータの増加に使用します。

2) DOWN ボタン :

計測モードで押すと設定 2 (SP2) が確認できます。設定モードではパラメータの減少に使用します。

3) プログラムボタン :

設定モードで次のステップに移行するときに使用します。

UP ボタンと同時に押すと校正モードに、DOWN ボタンと同時に押すと設定モードに入ります。

4) SP1～SP4 :

SP1～4の4個のLEDがアラームの状態を表示します。各セットポイントを超えると点灯します。

以後の解説ではUPボタンは↑、DOWNボタンは↓、プログラムボタンはPで記述します。

5) デジタル表示器(4桁LED表示) :

10進4桁で入力信号の読みを表示します。 設定モードでは設定値を表示します。 小数点の位置はプログラムで任意の位置に設定することができます。 9999を超えると各桁の上部セグメントが、また、-1999を下回ると下部のセグメントが点灯します。

6) セットポイントの表示 :

セットポイントはバーグラフ上では次のように表示します。

- A. バーグラフの指示がそのセットポイントを超えている場合は該当するセグメントが消灯。
- B. バーグラフの指示がそのセットポイントを超えていない場合は該当するセグメントが点灯。
- C. バーグラフのスパン設定を超えると設定セグメントを除くすべてのセグメントが点滅し、ゼロ設定を下回ると4ヶ所の設定セグメントが点滅します。

7) 数値の変更 :

数値を変更する場合、4桁の数値を2個のスイッチで入力する為に次のような機能をもたせています。

- A. ↑を1度押して離すと数値が+1されます。 また、↓を1度押して離すと-1されます。
- B. ↑を押し続けると自動的に+1ずつ増加します。
桁上げがあると、その上位桁が次に加算されていきます。
もし、現在の設定が7であれば

7→8→9→10→20→30→40→50→60→70→80→90→100→200-----

の順に変化します。 設定しようとする数値の近くでスイッチを一旦離し、再度、↑又は↓を使って希望の値に設定します。

- C. ↓を押し続けると自動的に-1ずつ減少します。
桁下げがあると、その上位桁が次に減算されていきます。
もし、現在の設定が303であれば

303→302→301→300→290→280→270→260→250→240→230→220→210→
200→100-----

の順に変化します。 設定しようとする数値の近くでスイッチを一旦離し、再度、↑又は↓を使って希望の値に設定します。

8) 前面カバーの外し方


上と下のカバー（白色）を先の尖ったドライバ等で引き出します。
その後、アクリルのカバーを取り外すと設定スイッチを操作できます。



注意

アクリルカバーを取り外すと目盛板も同時に外れますのでご注意ください。

作業が終了すれば逆の手順で組み立ててください。



5. 記号の解説

設定のプログラム手順についてはロジック図を使用して説明します。下記のそれぞれの記号が表示やボタンの意味付けをしています。



計測モードの表示




プログラムボタン



数値の増減用の UP ボタン、DOWN ボタン


1つのボタンが示されているときは押して離すと矢印の方向のステップへ進みます。




2つ以上のボタンが示されているときは、選択するプログラムを示します。



2つのボタンが破線で囲まれているときは、2つを同時に押して離すと次のステップに進みます。




ディジットにXが現れている場合は表示されている数値が機能に関係ありません。




2つの表示が2段にずれて示されている時は機能表示と値を交互に切り替えて表示します。

その時に↑又は↓を押すと設定値の表示に変わります。その後、設定の増減を行います。




↑又は↓がそれぞれ2つの表示と一緒に示されているときは、↑と↓を押してどちらかを選択します。



2つ以上の選択表示がある場合は↑と↓を押して選択します。

6. プログラムツリー

D Pシリーズは操作が簡単なインテリジェント表示器です。プログラムは下記のような構成になっております。電源を投入すると4桁デジタル表示とバーグラフが約3秒後に点灯し、計測モードになり入力信号の値を表示します。



7. セットポイントとリレー動作の設定

SP1 から SP4 の設定値の入力と、これに連動する 4 つのリレーの出力動作を決定します。各ステップにおいて値を変更しない場合は P を押します。

ステップ A 設定モードの起動

P と ↓ を同時に押すと、表示は【SP1】と SP1 の現在値を交互に表示します。

ステップ B SP1 の設定

↑又は↓を押すと SP1 の値を表示しますので値を調整します。決定すれば P を押すと【doM】と doM の現在値の表示に移ります。

ステップ C SP1 の遅延時間設定(メイク)

↑又は↓を押して希望のディレーオンメイク時間 (0~9999 秒) に調整します。決定すれば P を押すと【dob】と dob の現在値の表示に移ります。

ステップ D SP1 の遅延時間設定(ブレイク)

↑又は↓を押して希望のディレーオンブレイク時間 (0~9999 秒) に調整します。決定すれば P を押すと【SP2】と SP2 の現在値の表示に移ります。

ステップ E SP2 の設定

ステップ B と同様に SP2 を設定します。

ステップ F SP2 の遅延時間設定(メイク)

ステップ C と同様に SP2 の遅延時間 (メイク) を設定します。

ステップ G SP2 の遅延時間設定(ブレイク)


ステップ D と同様に SP2 の遅延時間 (ブレイク) を設定します。

ステップ H SP3 の設定

↑又は↓を押して SP3 の値を調整します。

ステップ J SP4 の設定



↑又は↓を押して SP4 の値を調整します。SP3 と SP4 は遅延時間は設定できません。



ステップK リレー動作の設定【rLYS】

設定は【LLLL】【LHLH】【HLHL】【HHHH】の4通りがあります。

それぞれ、左から SP1、SP2、SP3、SP4 の順で動作を規定します。“H”はセットポイントを超えるとリレーが動作し、“L”はセットポイントを下回るとリレーが動作します。動作を選択し、Pを押すと表示色の設定に進みます。



例えば、【HHHH】を選択すると、上図のように SP1～SP4 のリレーが動作します。SP1～SP4 の設定には大小関係の制約はありません。また、表示色の組み合わせも自由にプログラム可能です。但し、オンディレー、オフディレーの機能は SP1 と SP2 のみ設定可能です。そのことを考慮して各セットポイントを決定して下さい。図中の右側のバーグラフ色のプログラムは次ページを参照下さい。

リレー動作にヒステリシスは設定できません。例えば、セットポイントに 1000 を設定した場合、リレー動作が【H】であれば 1001 以上で ON となり、999 以下で OFF となります。信号に変動があり、チャタリングが予測される場合は遅延設定を利用して下さい。

8. バーグラフ色の設定（オプション）

標準品の場合は、以下の項目は表示されません。

バーグラフ色は3色の何れにも設定することができます。そして、その色はセットポイントと関連づけてプログラムすることができます。SP1～SP4のLEDが点灯すると共に、バーグラフの表示色を変化させることで、より視覚的に警報の情報を伝えることができます。

ステップL 最下位の設定値以下の色の選択

↑と↓で希望の色を選択します。表示は【COL】と設定色を交互に表示します。
Pを押すと次のステップに進みます。
色の表示は下記の通りです。Pを押すごとに順次変化します。



ステップM SP1以上の色の選択

↑と↓で希望の色を選択します。表示は【CSP1】と設定色を交互に表示します。
Pを押すと次のステップに進みます。

ステップN SP2以上の色の選択


↑と↓で希望の色を選択します。表示は【CSP2】と設定色を交互に表示します。
Pを押すと次のステップに進みます。

ステップP SP3以上の色の選択

↑と↓で希望の色を選択します。表示は【CSP3】と設定色を交互に表示します。
Pを押すと次のステップに進みます。

ステップQ SP4以上の色の選択

↑と↓で希望の色を選択します。表示は【CSP4】と設定色を交互に表示します。
Pを押すと設定モードを完了し、入力値の表示に戻ります。



次ページに設定例を示します。

例 1. SP1 < SP2 < SP3 < SP4 でリレー動作【HHHH】の場合で、表示色は
COL: 赤 CSP1: 橙 CSP2: 緑 CSP3: 橙 CSP4: 赤に設定します。
4 点のセットポイントを超えると SP1~SP4 に該当したリレーが ON になります。

セットポイント		リレー動作				色
		SP1	SP2	SP3	SP4	
		ON	ON	ON	ON	赤
SP4	900	ON	ON	ON	OFF	橙
SP3	800	ON	ON	OFF	OFF	緑
SP2	200	ON	OFF	OFF	OFF	橙
SP1	100	OFF	OFF	OFF	OFF	赤

例 2. SP3 < SP1 < SP2 < SP4 でリレー動作【LHLH】の場合で、表示色は
COL: 赤 CSP1: 橙 CSP2: 緑 CSP3: 橙 CSP4: 赤に設定

SP1 と SP2 はディレーを使用するために下表の設定にします。 SP3
は LL、SP1 は L、SP2 は H、SP4 は HH を想定しています。

セットポイント		リレー動作				色
		SP1	SP2	SP3	SP4	
		OFF	ON	OFF	ON	赤
SP4	900	OFF	ON	OFF	OFF	橙
SP2	800	OFF	OFF	OFF	OFF	緑
SP1	200	ON	OFF	OFF	OFF	橙
SP3	100	ON	OFF	ON	OFF	赤

このときに例 1 と同じ表示色にするには
COL: 赤 CSP1: 緑 CSP2: 橙 CSP3: 橙 CSP4: 赤 に設定
します。

9. バーグラフのスケーリング設定

ここでは、デジタル表示の値とバーグラフの関係を設定します。詳細は次ページのバーグラフの設定を参照下さい。入力電流（又は電圧）と表示の関係を調整する校正は P13 の『2点デジタル校正モード』で解説します。

2点デジタル校正モードを実施した場合も校正が完了後に以下のバーグラフの設定を行います。

ステップA 校正サブメニューの起動

- 1) Pと↑を同時に押す。表示は【CAL】と【oFF】を交互に表示します。
- 2) Pを押すと【bHi】と設定値を交互に表示します。
- 3) ↑と↓で希望の上限値に設定します。
Pを押すと次のステップに進みます。

ステップB バーグラフの下限值調整

- ↑と↓で希望の下限值に設定します。表示は【bLo】と設定値を交互に表示します。
Pを押すと次のステップに進みます。


10. 小数点と輝度の設定

ステップC 小数点位置の調整

- ↑と↓で小数点位置を選択します。表示は【dp】と小数点を同時に表示します。↑又は↓を押すと小数点が移動します。設定したい小数点位置のときにPを押すと次のステップに進みます。

ステップD 輝度調整

- ↑と↓でバーグラフとデジタル表示の輝度レベルを設定します。表示は【br】と輝度（1～4）を交互に表示します。4が最高輝度です。設定を変更すると表示の輝度が設定値に応じて変化します。
Pを押すと次のステップに進みます。



ステップ G センターゼロモード

↑と↓モードを選択します。表示は【Ct0】と【on】又は【oFF】を交互に表示します。センターゼロモードの詳細は 11. B を参照下さい。P を押すと次のステップに進みます。

ステップ H 表示の ON/OFF

↑と↓で表示の ON/OFF を選択します。表示は【diSP】と【on】又は【oFF】を交互に表示します。


oFF に設定すると、4桁のデジタル表示がブランクとなります。(バーグラフは設定に無関係に表示します) P を押すと設定モードを完了し、入力値の表示に戻ります。

11. バーグラフの設定

A) バーグラフのスケールング

この機能は、メーターのフルスケールに対して、通常使用するレンジが狭い場合に有効です。希望の入力信号に対するデジタル表示のスケールングを行っても、バーグラフはデジタル表示と独立してスケールングが可能です。

設定は【bHi】と【0000】を交互に表示しているときに上限値を、また【bLo】と【0000】を表示しているときに下限値を設定すれば、この範囲内でバーグラフを最大から最小まで表示させることができます。例えば、デジタル表示が 0～9999 に設定されている場合に、通常の運転範囲が 4000～6000 であれば【bHi】を 6000 に、【bLo】を 4000 に設定します。




バーグラフは 4000～6000 で表示を行い、これを超えると入力オーバーで点滅します。右上図に示すように、バーグラフを 4000～6000 にスケールングするとデジタル表示が 3999 (左) のときはバーグラフは何も表示しません。また、デジタル表示が 5000 (右) のときはバーグラフは 50%を表示します。

B) センターゼロ設定

センターゼロモードでは、バーの中央のセグメントがフルスケールの中心点になります。中央を基準として+/-で表示させたい場合に使用します。

中間位置に相当する入力がある場合(例1)は中央のセグメントのみが点灯します。そこから、入力信号が増加する場合(例2)は中間点から上に伸びるバーグラフを、また、減少する場合(例3)は下に伸びるバーグラフを表示します。

この機能は基準値に対する増減を表示させる場合に便利です。 中間値はバーグラフのスケールで設定できます。



*** MEMO ***

12. 2点デジタル校正モード

このモードはメータにゼロおよびフルスケールの入力信号を印加して、このときの計測値をメモリーに書き込んで、自動的にスケール定数を演算して校正を行います。

⚠ 注意

上限と下限のカウント値の差が 1000 カウント以上無ければエラーとなります。

ステップA 設定値モードの起動

- 1) P と ↑ を同時に押します。表示は【cAL】と【oFF】を交互に表示します。
- 2) ↑ または ↓ で【on】を選択した後に P を押します。

ステップB フルスケールの設定


入力信号をフルスケール値とした後に ↑ と ↓ で希望の上限値に設定します。P を押すと次のステップに進みます。

ステップC ゼロスケールの設定

入力信号をゼロスケール値とした後に ↑ と ↓ で希望の下限値に設定します。

P を押すと校正は完了です。【Err】が表示された場合は書き込んだ値は無効となります。エラーの要因は下記が考えられます。

- 1) ゼロとスケールが近すぎる。
(1000 カウント以下)
- 2) 設定値が -1999 ~ 9999 のレンジを越えている。
- 3) 入力信号が接続されていないか、または接続が誤っている。



1 3. アナログ出力レンジ設定


デジタル表示に対して、アナログ電圧にゼロおよびスパン位置を設定します。
この設定はアナログ出力のオプションが無い場合には表示されずにスキップします。

ステップ A スパン設定

↑と↓で 20mA を出力させるときのデジタル表示値を設定します。P を押すと次のステップに進みます。

ステップ B ゼロ設定

↑と↓で 4mA を出力させるときのデジタル表示値を設定します。P を押すと次のステップに進みます。



1 4. アナログ出力デジタルキャリブレーション


キャリブレーションのモード設定で「OUT」を選択するとアナログ出力の調整に進みます。表示は【CLO】とスケールファクタを交互に表示します。

ステップ A ローレベル設定

- 出力にマルチメータを接続し、↑と↓で所定の出力に調整します。可変範囲は -0.3mA~17mA です。
- 終了すれば P を押します。

ステップ B ハイレベル設定

- 【Chi】とスケールファクタが交互に表示されます。↑と↓で所定の出力に調整します。可変範囲は 17mA~21mA です。
- 終了すれば P を押します。



15. 端子台 ピン配列

本計器は差込ねじ式の端子で接続します。

⚠ 注意


接続を行う場合は、必ず電源を切ってから行ってください。 活線状態で接続を行いますと故障の原因となります。

No	信 号
1	入力+
2	(24V センサ電源) ※1
3	入力-
4	(アナログ出力+) ※2
5	(アナログ出力-)
6	SP3
7	COM
8	SP1 (NC)
9	SP1 (NO)
10	SP4
11	COM
12	SP2 (NC)
13	SP2 (NO)
14	電源 -
15	電源 +

※1 接続しないで下さい。


※2 アナログ出力はオプションです。

※3 NC : Normal Close NO : Normal Open




端子は下記の仕様のものをご使用下さい。

丸型 R1.25-3



Y型 F1.25-3



⚠ 注意

リレー接点保護とノイズの低減の為に、接点出力又は負荷側に、バリスタ、ダイオード、CR 回路等のサージ吸収素子を取付て下さい。


16. パネルへの取り付け

- 1) アクリルカバーを外し、上下の取り付けネジを左に回してパネル厚まで緩めて下さい。
- 2) 取り付けネジの半月板をケースに面一にして下さい。
- 3) 取り付け金具を両側よりセットします。
- 4) メータを前面より挿入して下さい。
- 5) 取り付けネジを押しながら右へ回して下さい。半月板が面一の状態から立った状態になり、ネジを締めると半月板がパネルを挟んで固定されます。




注意



接続は取り付けた後に行ってください。



パネルに挿入する時の状態




固定する時の状態




パネルカット参考寸法
(パネル板厚: 1.6~5.5)

17. ブロック図



18. 外形寸法



*** MEMO ***

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of horizontal dashed lines, each set separated by a solid line. Each set contains three dashed lines for letter height guidance.

D P - 1 0 1 取扱説明書

製造発売元



2009年 8月 3日 第2刷発行

本社 〒554-8691 大阪市此花区島屋4-2-51

TEL:06(6465)5561 FAX:06(6465)5921

東京営業所 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-4 第二高山ビル4F

TEL:03(3432)1417 FAX:03(3432)1337

本書に記載の内容は、改良の為に予告なく変更することがあります。

CAT101-3